

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 03 年 03 月 04 日

リコール届出番号	外-3186	リコール開始日	令和 03 年 03 月 04 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(エアバッグカバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側エアバッグカバーにおいて、作業管理が不適切なため、ブランドエンブレムを保持するリテーナが適切に取り付けられていないものがある。そのため、エアバッグ展開時にブランドエンブレムまたは当該リテーナが飛散し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席側エアバッグカバーを点検し、リテーナが適切に取り付けられていない場合は、エアバッグカバーを対策品に交換し、適切に取り付けられている場合は、予防措置としてリテーナ部に補強シートを張り付ける。 なお、交換用部品の準備に時間を要することから交換が必要なものについては、部品を用意できるまでの間は暫定措置としてブランドエンブレムとリテーナのみをエアバッグカバーから取外す。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-RT38	「グランド ボイジャー」	1A8GTH4109B504243～2A4PT6D1XAR320052 平成 20 年 02 月 01 日～平成 22 年 11 月 29 日	468 台	
ダッジ	ABA-KA37	「ナイトロ」	1D4P95GK0AW165928～1D8G958KX8W276350 平成 19 年 04 月 03 日～平成 24 年 04 月 26 日	1,615 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 04 月 03 日～平成 24 年 04 月 26 日	(計 2,083 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。