



改善箇所説明図




エンジン

燃料供給パイプ一式



燃料供給パイプ

基準不適合部位

注:  は交換部位を示す

燃料供給パイプコネクタ

燃料装置において、燃料供給パイプコネクタの製造管理が不適切なため、燃料供給パイプコネクタの強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、燃料供給パイプコネクタに亀裂が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料供給パイプの製造番号を点検し、該当する場合は、燃料供給パイプ一式を良品に交換する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する